

司麥特快速捲門 自行檢查及故障排除

常發生狀況。【社區有配合監控端之設備】

控制箱、離合器開關測試動作皆屬正常(並非司麥特產品問題)常因疑似監控端異常，導致遙控捲門無動作(本廠或它牌發射器)而並非司麥特門體部份之問題。

※ 如有遇到類似情況，麻煩請現場確認下述情況:

- 1.發射器是哪家廠牌。
- 2.請現場先自行檢查按控箱面板上、停、下是否有動作。
- 3.控制箱內保險絲（約2cm大小）是否燒毀，控制箱內均有附備用保險絲更換上即可。
- 4.離合器開關是否有定位入檔，本公司有操作圖可提供。E-Mail: sv_smart@yahoo.com.tw
- 5.現場是否有加裝選配，紅外線感應器是否因大雨有水珠在鏡片上或是有固定跑位的情形（現場可先自行擦拭一下，捲門就可恢復正常）
- 6.如有異物跑入造成卡住，將離合器開關打開定位，門體稍微輕輕的前後晃動，門就可往上推開啟。（煩請現場可先自行檢查及故障排除） 謝謝!!!

※ 現場(或因現場其它因素緊急事件急需開門)，所以煩請現場有時也需先學會使用本產品及手動切換開關，作緊急開門動作讓車輛正常進出，

※不便之處、敬請見諒!!! 謝謝!!!

PS 因叫修及排工係屬臨時狀況需另外緊急調度派工，需調度派工時間，無法及時馬上到，且維修人員目前都有既定的維修工程正在進行中。派工前往到達也需要一點時間!